



CT Nº050/GJAR-JARU/2021

Jaru RO, 14 de JUNHO de 2021.

Ao

**Site e Jornalismo da Massa FM de Jaru**

Assunto: Falta de água ocorrida na Cidade de Jaru.

A Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD, localidade de Jaru, vem por meio deste documento, esclarecer sobre o desabastecimento de água no setor 1ªA e loteamento Orleans nesses últimos dias.

Informamos que a Prefeitura de Jaru esta realizando constantes Obras na Cidade, e fazendo algumas intervenções que trará benefícios para a população. Porém, essas obras afetaram diretamente o abastecimento de água em alguns pontos da Cidade, pois foi necessário remover a rede mestre de alguns locais, aguardar a finalização do serviço da prefeitura, para então interligar novamente a rede de água.

A obra que mais agravou o abastecimento foi à demolição da ponte na Rua Padre Chiquinho com Raimundo Catanhede, na qual a CAERD foi comunicada quando a mesma já estava demolida, e a rede de água que passava na lateral da ponte, teve que ser arrancada e capeada. Como a previsão do responsável pela obra, era de instalar as vigas da ponte nova no mesmo dia, a equipe da CAERD ficou no aguardo para após a conclusão desse serviço, realizar a interligação da rede. Porém, só foi realizado o procedimento de instalação da viga, na tarde de quinta-feira 10/06/2021, e realizado a interligação da rede no mesmo dia pela equipe da CAERD, com término às 20:00h.

A previsão para normalizar o abastecimento era de sábado para domingo, 12 e 13/06/2021. Entretanto, um morador da Rua Rio Grande do Norte, quebrou a mesma rede ao realizar uma escavação profunda na frente do seu imóvel, com o objetivo de arrancar um tronco de uma árvore, impedindo assim que fosse normalizado o abastecimento dos pontos altos. A equipe da CAERD localizou hoje (14/06/2021) pela manhã o vazamento e já realizou o conserto. A previsão é que nessa madrugada, normalize todo o abastecimento.

Aproveitamos o ensejo para informar que as primeiras águas que chegou no loteamento Orleans, chegou turva em alguns imóveis, devido os maquinários que




estavam trabalhando na obra da rua Otaviano Neto com linha 607, terem quebrado a rede mestre que manda água para o loteamento, e foi sugado uma quantidade de terra para dentro da rede, que turvou a água tratada. A equipe da CAERD já realizou descarga de rede e cavalete nesses locais, e os moradores que receberam água turva foram orientados a comunicar a CAERD, para realização de esgotamento do seu reservatório e desconto dessa água não utilizada na próxima fatura.

Segue anexo a esse documento, fotos das Obras que estão sendo realizadas na Cidade, interligação da rede na ponte e a água tratada saindo limpa das adutoras antes de serem comprometidas com o sugamento da terra.

Certo de termos prestado os devidos esclarecimentos, renovamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente;

  
**Daniela L. Moura**  
Gerência G.IAD  
Mat. 311